



# Merkblatt

Überbetriebliche Unterweisung

## Metallbauer/in

Bitte zum jeweiligen Lehrgang mitbringen:

### G-Met

- Arbeitskleidung, Sicherheitsschuhe
- Schreibzeug, Geo-Dreieck, Taschenrechner, Tabellenbuch
- Messschieber, Meterstab
- Schutzbrille
- Schnitenschutzhandschuhe

### G-FUE (MAG)

- Arbeitskleidung (lange Jacke und Hose), Sicherheitsschuhe
- Schreibzeug
- Schutzbrille
- Schweiß-Anzünder, Schweiß-Autogenbrille, Schweiß-Schleifbrille
- Schweiß-Handschuhe mit Stulpe (Lederhandschuhe)
- Schnitenschutzhandschuhe

### FUE1 (Elektro); FUE2 (MAG); FUE3 (MAG)

- Arbeitskleidung (lange Jacke und Hose), Sicherheitsschuhe
- Schreibzeug
- Schutzbrille
- Schweiß-Anzünder, Schweiß-Autogenbrille, Schweiß-Schleifbrille
- Schweiß-Handschuhe mit Stulpe (Lederhandschuhe)
- Schnitenschutzhandschuhe

### METKT1

- Arbeitskleidung, Sicherheitsschuhe
- Schreibzeug, Geo-Dreieck, Taschenrechner, Tabellenbuch
- Messschieber, Meterstab
- Schutzbrille
- Staubschutzmaske FFP3 (Atemschutz - Schleifstaub)
- Vollsicht-Schutzbrille (z.B. UVEX – Ultravision ; Schleifstaub)
- Schnitenschutzhandschuhe

### METKT2 (Edelstahl WIG - Schweißen)

- Schreibzeug, Geo-Dreieck, Taschenrechner, Tabellenbuch
- Arbeitskleidung, Sicherheitsschuhe, WIG – Handschuhe, Schutzbrille
- Staubschutzmaske FFP3 (Atemschutz - Schleifstaub)
- Automatikhelm (wenn vorhanden)
- Messschieber, Meter
- Vollsicht-Schutzbrille (z.B. UVEX – Ultravision ; Schleifstaub)
- Schnitenschutzhandschuhe