



Merkblatt

Anlagenmechaniker/in SHK

Überbetriebliche Unterweisung

Bitte zum jeweiligen Lehrgang mitbringen:

G-IH 1

- Arbeitskleidung (lange Jacke und Hose, Sicherheitsschuhe)
- Schreibzeug (Bleistift, Farbstifte, Lineal, Geodreieck)
- Taschenrechner
- Meterstab

G-IH 2

- Arbeitskleidung (lange Jacke und Hose, Sicherheitsschuhe)
- Schreibzeug (Bleistift, Farbstifte, Lineal, Geodreieck)
- Taschenrechner
- Schutzbrille
- Schweißbrille
- Meterstab

Anzünder

G-IH 3 / IH 1 / IH 2 / IH 3 / IH 4 / IH 5 / IH 6 / IH 7

- Arbeitskleidung (lange Jacke und Hose, Sicherheitsschuhe)
- Schreibzeug (Bleistift, Farbstifte, Lineal, Geodreieck)
- Taschenrechner
- Meterstab

IH 8 / IH 9

- Arbeitskleidung (lange Jacke und Hose, Sicherheitsschuhe)
- Schreibzeug (Bleistift, Farbstifte, Lineal, Geodreieck)
- Taschenrechner
- Schweiß-Anzünder,
- Autogenbrille,
- Schleifbrille,
- Gehörschutz
- Meterstab