



Merkblatt

Überbetriebliche Unterweisung

Feinwerkmechaniker/in

Bitte zum jeweiligen Lehrgang mitbringen:

G-Met

- Arbeitskleidung, Sicherheitsschuhe
- Schreibzeug, Geo-Dreieck, Taschenrechner
- Messschieber
- Schutzbrille
- Tabellenbuch
- Schnittschutzhandschuhe

G-Fein 2

- Arbeitskleidung, Sicherheitsschuhe
- Schreibzeug, Geo-Dreieck, Taschenrechner
- Messschieber
- Schutzbrille
- Tabellenbuch
- Schnittschutzhandschuhe

Steu1 / Steu2

- Arbeitskleidung, Sicherheitsschuhe
- Schreibzeug, Taschenrechner
- Tabellenbuch
- Uhr für Zeitmessung

FUE1 (Elektro) / FUE2 / FUE3 (MAG)

- Arbeitskleidung, Sicherheitsschuhe
- Schreibzeug
- Schweiß-Anzünder
- Schweiß-Autogenbrille
- Schweiß-Schleifbrille
- Schweiß-Handschuhe mit Stulpe
- Schnittschutzhandschuhe

CNC1 / CNC2

- Arbeitskleidung, Sicherheitsschuhe, Schutzbrille
- Schreibzeug, Geo-Dreieck
- Tabellenbuch, Taschenrechner
- Messschieber
- Schnittschutzhandschuhe