



# Merkblatt Anlagenmechaniker SHK

Überbetriebliche Unterweisung

**Zum jeweiligen Lehrgang ist mitzubringen:**

## **G-IH 1-2**

- Arbeitskleidung, Arbeitshandschuhe, Sicherheitsschuhe, Schweißbrille
- Meterstab
- Schreibzeug, Taschenrechner

## **IH 1 / 2**

- Arbeitskleidung, Arbeitshandschuhe, Sicherheitsschuhe
- Meterstab
- Schreibzeug, Taschenrechner
- Zeichengeräte

## **IH 3 / IH 5 / G-IH 3**

- Arbeitskleidung
- Schreibzeug, Bleistift, Farbstifte, Taschenrechner
- Werkzeug:
  - 1 Abisolierzange
  - 1 Aderendhülsenzange 0,75...2,5
  - 1 Abmantelwerkzeug mit Kabelmesser für Mantelleitung NYM bis 7x1,5 mm<sup>2</sup>
  - 1 Schraubendreher Schlitz 2,5... 3mm
  - 1 Schraubendreher Schlitz 5mm
  - 1 Schraubendreher Schlitz 7 mm
  - 1 Schraubendreher Philips-Kreuz Gr. 1
  - 1 Schraubendreher Philips-Kreuz Gr. 2
  - 1 Seitenschneider
  - 1 Spitzzange (Telefonzange)

## **IH 4**

- Arbeitskleidung
- Schreibzeug, Farbstifte, Taschenrechner

## **IH 6**

- Arbeitskleidung, Sicherheitsschuhe
- Meterstab
- Schreibzeug, Farbstifte, Taschenrechner
- Zeichengeräte

## **IH 8**

- Arbeitskleidung, Arbeitshandschuhe, Sicherheitsschuhe
- Meterstab
- Schreibzeug
- Schweiß...-Anzünder, -Autogenbrille, -Schleifbrille