



# Merkblatt

Überbetriebliche Unterweisung

## Feinwerkmechaniker

**Bitte zum Lehrgang mitbringen**

### **G-Met**

- Arbeitskleidung, Sicherheitsschuhe
- Schreibzeug, Geo-Dreieck, Taschenrechner
- Messschieber
- Schutzbrille
- 

### **G-Fein 2**

- Arbeitskleidung, Sicherheitsschuhe
- Schreibzeug, Geo-Dreieck, Taschenrechner
- Messschieber
- Schutzbrille
- Tabellenbuch

### **Steu1 / Steu2**

- Arbeitskleidung, Sicherheitsschuhe
- Schreibzeug, Taschenrechner
- Tabellenbuch
- Uhr für Zeitmessung

### **FUE1 (Elektro) / FUE2/FUE3 (MAG)**

- Arbeitskleidung, Sicherheitsschuhe
- Schreibzeug
- Schweiß-Anzünder
- Schweiß-Autogenbrille
- Schweiß-Schleifbrille
- Schweiß-Handschuhe mit Stulpe

### **CNC1 / CNC2**

- Arbeitskleidung, Sicherheitsschuhe
- Schreibzeug, Geo-Dreieck
- Tabellenbuch
- Taschenrechner