



Merkblatt

Überbetriebliche Unterweisung

Stukkateur

Bitte zum Lehrgang mitbringen

Ausbildungsnachweiskarte

Arbeits- und Schutzkleidung:

- Arbeitshosen
(Bundeswehrohosen, Tarnfleck oder sonstige Kriegsbekleidung ist nicht erwünscht, Teilnehmer die dennoch so erscheinen, werden zum Umkleiden nach Hause geschickt, die verlorene Zeit muss nachgeholt werden)
- Sicherheitsschuhe nach DIN 4843/S3
(Teilnehmer die keine Sicherheitsschuhe mitbringen werden in den Betrieb geschickt, die verlorene Zeit muss nachgeholt werden)
- Gehörschutz (CE-geprüft)
- Bauschutzhelm nach DIN

Werkzeuge

- Zimmererhammer
- Zimmererwinkel
- Zimmererstift
- Grünschnittsäge
- Beil
- Abziehstein
- Maßstab
- Spachtelkelle
- Armierzange
- Holzraspel
- Gehrungslade und Gehrungssäge
- Maurerkelle
- Wasserwaage
- Senklot
- Reibebrett min. 14/28cm
- Schnur

Schreibmaterial

- Berichtsheft (2201K, Verlag Feldhaus, wird während der ÜLU weitergeführt)
- Zeichendreiecke (45° und 30°) oder Geo-Dreieck
- Dreikantmaßstab M 1.20; 1.50; 1.100
- Lineal
- Zirkel
- Radiergummi
- Block DIN A4 kartiert
- Taschenrechner
- Druckminenbleistifte 0,5 / 0,7 mm
-