



Merkblatt

Überbetriebliche Unterweisung

Zimmerer

Bitte zum Lehrgang mitbringen

Ausbildungsnachweiskarte

Arbeits- und Schutzkleidung:

- Arbeitshosen/Zunftkleidung
- Sicherheitsschuhe S3
- Gehörschutz

Teilnehmer die **keine Arbeits-, Schutzkleidung und Gehörschutz** mitbringen werden in den Betrieb geschickt, die verlorene Zeit muss nachgeholt werden.

Werkzeuge

- Zimmererhammer
- Zimmererwinkel
- Zimmererbleistift
- Grünschnittsäge
- Stoßsäge
- Stoßaxt
- 1 Stemmeisen zwischen 20 und 24 mm Breite
- 1 Stemmeisen zwischen 24 und 28 mm Breite
- Doppelhobel
- Klopfholz
- Abziehstein
- Maßstab
- Alphawinkel
- Wasserwaage 80cm

Schreibmaterial

- Berichtsheft (2201K, Verlag Feldhaus, wird während der ÜLU weitergeführt)
- Zeichendreiecke (45° und 30°) oder Geo-Dreieck
- Dreikantmaßstab M 1.20; 1.50; 1.100
- Lineal
- Zirkel
- Radiergummi
- Block DIN A4 kariert
- Taschenrechner
- Druckminenbleistifte 0,5 / 0,7 mm

Zeichenplatte DIN A3